

**MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**RAPORT DE EXPERTIZA
privind starea tehnică a construcțiilor
IT Centru de Excelenta, Universitatea Tehnica a Moldovei
in legatura cu modificfrea incaperilor.**

**Baza efactuarii expertiza:
Adresarea Rectoratului al Universitatii Tehnice din Moldova**

Expert tehnici: **LIUNENCO Iu.** (certificat seria 2011-ET, nr. 025)

Expert tehnic nr. 025
Liunenco Iuri
Domeniile: B.1;2;7
Nr. de înregistrare a avizului: <u>0861/20.08.15</u>
Valabilă de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Expert tehnic nr. 029
Iachirevici Boris
Domeniile: B.1;2;7
Nr. de înregistrare a avizului: <u>0861/21.08.15</u>
Valabilă de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Chisinau * august* 2015

1.Общая часть

Ректорат Технического Университета Молдовы обратился с просьбой выполнить техническую экспертизу строительных конструкций здания **IT Centru de Excelenta**, расположенного по ул. Студенческая, в г. Кишинёве в связи с внутренней перепланировкой помещений, связанной с модернизацией интерьера здания.

Техническую экспертизу по разделу А - прочность и устойчивость выполнили эксперты Люненко Ю.К., д.т.и Якиревич Б.С., руководствуясь «Положением о технической экспертизе в строительстве».

В процессе проведения технической экспертизы выполнен следующий объём работ:

- Рассмотрены обмерные чертежи здания и чертежи архитектурного предложения, рис.1-10;
- проведён осмотр строительных конструкций с отдельными вскрытиями;
- составлено Заключение с рекомендациями по основным техническим решениям, для учёта при разработке проекта перепланировки внутренних помещений указанного Центра.

Обследование проводилось в июне-августе - 2015г, в присутствии Представителя заказчика.

2. Результаты обследования

2.1. Общие данные.

По данным карты сейсмического микрорайонирования г. Кишинёва - сейсмичность площадки - 7 баллов.

По данным СНиП П-7-81* расчётная сейсмичность здания – 7 баллов.

Класс ответственности здания – 11-ой

Обследуемое здание расположено на территории студенческого городка Технического Университета Молдовы.

Площадка, на которой расположено здание практически ровная, с небольшим уклоном для отвода атмосферных вод в стороны внутривартального проезда.

По сведениям Заказчика обследуемое здание построено несколько лет назад, как культурный и экспозиционный центр. В настоящее время указанный Центр планируется осовременить с внедрением новейших

технологий и оборудования, с целью повышения уровня образования для студентов.

Lunenco Iuri

Domenii: B.I:2;7

Nr. de înregistrare a avizului: _____
Valabilită: de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Expert tehnic nr. 029

Iakirevici Boris

Domenii: B.I:2;7

Nr. de înregistrare a avizului: _____
Valabilită: de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

2.2. Основные конструктивные решения здания.

Обследуемое здание в плане имеет форму вытянутого прямоугольника, с общими размерами - 30.61x85.97м., см. рис. 1-10.

По объёмно планировочной структуре здание разделено на три сейсмических блока. Средний блок в каркасной 2-х этажной структуре. Крайние блоки, торцевые, из модулей типа «КИСЛОВОДСК», с размерами в плане 30x30м. Структурная конструкция покрытия модуля опирается на четыре внутренние металлические колонны из широкополочного двутавра №30 (сеч. 300x300мм). Наружные стены Модуля выполнены приставными, из металлического каркаса с навесными панелями. Крепление каркаса наружных стен к структурному покрытию Модуля выполнено на гибких связях.

Покрытие над модулями выполнено плоским, из профилированного настила, который уложен на прогоны из швеллера №16, см. фото 11-13. По профилированному настилу уложен утеплитель, затем цементная стяжка и слой рубероида. На момент обследования, указанная кровля в отдельных местах протекает, об этом свидетельствуют подтеки в потолках и пятна на полу, см. фото 11-14.

В помещениях модулей расположены антресольные этажи. Схему расположения их в плане и размеры по высоте, см. рис., 1-10. Конструктивная система антресолей каркасная, состоящая из металлических стоек круглого сечения, диаметром -219мм., расположенных с шагом -3.2 и 4.2м. В месте расположения лестниц шаг 4.9м. Ригеля поперечные и продольные, а также перекрытие выполнены из монолитного железобетона. Сечение ориентировано 400x400мм. Высота сечения плиты перекрытия 150-160мм.

Что касается среднего 2-х этажного блока, в осях 4-8 и А-І, то он выполнен из железобетонного каркаса с сеткой колонн 6.0x6.0м и 12.0x6.0м. В части блока, в осях 4-8 и А-Д выполнен антресольный этаж. Конструктивная система антресольного этажа аналогична антресоли в основной части модуля, в осях 8-11 и А-Н, см. рис. 1-10 и фото 15-18.

2.3. Техническое состояние конструкций и рекомендации по их усилиению.

На основании визуального осмотра и отдельных вскрытий установлено, что техническое состояние конструкций обследуемого здания, в том числе и антресолей находится в целом в удовлетворительном состоянии, за исключением образования коррозии в отдельных местах профнастила. Причиной коррозии явилось проникновение атмосферных вод через поврежденные участки кровли,

Expert tehnic nr. 025
Lachevici Boris
Domenile: B.1;2;7

Nr. de înregistrare a avizului:
valabilă de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Expert tehnic nr. 029
Iachirevici Boris
Domenile: B.1;2;7
3

Nr. de înregistrare a avizului:
valabilă de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Это является серьёзным сигналом для срочного ремонта кровли. Если это не будет выполнено во время то последствия будут весьма затратными. Ниже приводится порядок производства работ по локальному ремонту кровли.

1. На тех участках, где имеются повреждения кровли произвести вскрытие до стального профнастила. Обнаруженную коррозию зачистить металлическими щетками до цвета металла и обработать анткоррозийными составами, а затем уложить новый подобный утеплитель (жесткие минеральноватные плиты), выполнить цементную армированную стяжку, толщ. - 30-35мм, а затем рулонный ковер с аккуратной заделкой (связью) с существующим ковром. При необходимости. После полного локального ремонта кровли рекомендательно наклеить дополнительный слой рубимаста или никрома, с тем расчетом чтобы повысить надежность отремонтированных участков кровли.

2.4. Проектное предложение по перепланировка помещений Центра.

Согласно архитектурного предложения, рис. 1-10 планируется выполнить частичную перепланировку помещений в осях- 4-8 и А-Д, а также антресоли в помещении модуля в осях 8-11 и А-Н, см. рис. 4-10.

В частности предусматривается.

1. Выполнить разборку перегородок в помещениях 1-го этажа, в осях 4-6 и А-Д. см. рис. 3.

На основании анализа результатов обследования можно сделать заключение, что указанная перепланировка технически возможна, так как не оказывает влияния на основные конструкции здания. В частности разборка внутренних перегородок (рис.3) допустима, поскольку они являются заполнение элементов каркаса антресоли. Разборку перегородок производить поштучно, начиная сверху вниз. Обрушение перегородок недопустимо.

2. Расширить антресоль в осях 6-8 и А-В, рис. 4-10.

По результатам обследования элементов каркаса антресоли установлено, что расширение антресоли за счет консольного выноса допустимо при устройстве дополнительных стоек каркаса, которые рекомендательно расположить в створе с существующими колоннами модульного покрытия. Такое расположение позволит максимально использовать пространство зала, не пересекая людские потоки на входах и выходах в залы.

Конструктивную схему расположения стоек наращиваемого каркаса антресоли, см. рис. 11-14.

Expert tehnic nr. 029

Liușevsco Iuri
Domeniu: B.1:2:7

Nr. de înregistrare a avizului:
Vătălăie de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Expert tehnic nr. 029

Iachirevici Boris
Domeniu: B.1:2:7

4

Nr. de înregistrare a avizului:
Vătălăie de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Конструкцию наращиваемого каркаса рекомендательно выполнить аналогично существующей антресоли. Колонны следует выполнить металлическими, трубчатого сечения, диаметром 219мм. Ригеля и плиты перекрытий выполнить железобетонными. В местах расположения существующих деформационных швов между осями В-С и F-G предусмотреть аналогичные швы и наращиваемых выносах антресолей. Ширину швов принять 30-50мм.

Важным моментом в конструкции наращивания антресоли является сопряжение проектируемых ригелей с существующими ригелями и колоннами, а также проектируемого и существующего перекрытий. На рис. 12-14 показана конструктивная схема сопряжения указанных элементов, а также дана последовательность производства работ.

3. Выводы.

3.1. Техническое состояние конструкций здания **IT Centru de Excelenta**, расположенного по ул. Студенческая, в г. Кишинёве находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем в процессе обследования обнаружены отдельные повреждения в кровле, которые приводят к проникновению в помещения осадков.

Перепланировка внутренних помещений здания, связанная с устройством и расширением существующих антресолей допустима. Рекомендации по конструктивным решениям дополнительных антресолей см. раздел 2.3 и 2.4.

3.2. Перепланировку помещений а также ремонт кровли выполнить по проекту, в котором учесть рекомендации, изложенные в разделе 2.3, 2.4 настоящего заключения.

3.3. В случае обнаружения дефектов в конструкциях, не отмеченных в данной экспертизе, пригласить эксперта для принятия решения.

Приложение: рис.1-14 . фото 1-22


Технические эксперты:


Expert tehnic nr. 025
Lăunenco Iuri
Domeniile: B.1;2;7
0861/10.08.15
Nr. de înregistrare a avizului: _____
Văzabilită: de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Люненко Ю.К., д.т.


Якиревич Б.С.

Expert tehnic nr. 029
Iachirevici Boris
Domeniile: B.1;2;7
5
Nr. de înregistrare a avizului: _____
Văzabilită: de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016








'resol') sit. existente



Emplarii distrettatur
l'istituto - P.



A. Plan parter Reptanifera. (Sagun. Arhit.)



Plano de planta / Plano de sección





fig. 6 Plan parter. Tavan (Proprietary)




Slatted ceiling
Tavan grilat

Gypsum boards Placi de gips carton

Gypsum boards
Placi de gips carton


Note: Level 0.000 of the ceiling will be considered level +2.500 from the ground floor.

SHEET OF THE CEILINGS: CONFERENCE ZONE, FIRST FLOOR
BORDERPUL TAVANELOR: ZONA CONFERINTA, EТАJ




Nr. Nr.	Name of zone Numele zonei	Type of cover Tipul finisajului	Quantity Cantitate
1	Beams Grinzi	Gypsum boards Placi gips-carton	22,01 m ²
2	Ceiling Tavan	Gypsum boards Placi gips-carton	34,23 m ²
3	Slatten ceiling Tavan grilat		33,69 m ²
<i>Total</i>			445,67 m²

SECTION 1-1
SECTIUNEA 1-1



SECTION 2-2
SECTIUNEA 2-2



Arh. sef Architect	Eremciuc T. Mosent T.	IT Centre of Excellence	Faza PE	Plansa 21	Planse
CONFERENCE, GROUND FLOOR: CEILINGS CONFERINTA, PARTER: TAVANE			"ARCODEC-COM" SRL		


121-C-00-11-00702-00_Arcodec_001

8
9

plan. Arh.)

ground floor level 0.000.


SECTION A-A



30.610

fig. 7. Secțiunea A-A (Propun. Arh.)

SECTION A-A



(A)

121-C-00-11-00702-00_Arcodec_001

Arh. sef	Eremciuc I.	Strategic and operational plan for the ITCE building	Faza	Plansa	Planse
Architect	Mosent T.		SC		

SE





fig. 8. Sectiunea B-B (Proiect, arh.)




Added zones

SECTION B-B



				121-C-00-11-00702-00_Arcodec_001
Arh. sef	Eremciuc I.			Strategic and operational plan for the ITCE building
Arhitect	Mosent T.			Faza
				SC

SECTION C-C



zeichnung C-C (Projekt, Arch.)

SECTIC





fig.10. Secțiunea D-D (Propun. Arh.)

SECTION D-D



(A)

121-C-00-11-00702-00_Arcodec_001

Arh. sef	Eremciuc I.	Strategic and operational plan for the ITCE building	Faza	Plansa	Planse
Arhitect	Mosent T.		SC		

SECTION D-D





fig. 11 Plan parter. Schema amplasarii și
cărcașului




*elementelor (coloanelor)
lui în interiorul 4-8, și 8-11)*

Arh. sef	Eremciuc I.	Strategic and operational plan for the ITCE building	Faza	Plansa	Planse
Architect	Mosent T.		SC		

GROUND FLOOR PLAN

121-C-00-11-00702-00_Arcodec_001



Порядок производства работ по разборке консольной части существующего антресольного перекрытия

- на первом этапе подвести леса на высоту 100-150мм от низа существующей антресоли
- на втором этапе приступить к разборке по захваткам ж/б консольной части антресоли, при этом арматуру не повреждать, с целью дальнейшей ее связи с проектируемым перекрытием антресоли.

Рис.12 Схема разборки консольной части существующей антресоли.




Рис. 13 Схема наращивания консоли антресольной конструкции.




Рис. 14 Схема наращивания консоли антресольной конструкции. Разрезы а-а, а*-а*.




Foto 1



Foto 2

Foto 3




Foto 5




Foto 4





Foto 6






Foto 7




Foto 8




Foto 9




Foto 10




Foto 11




Foto 12




Foto 13




Foto 14

Foto 16





Foto 15






Foto 17




Foto 18




Foto 20



Foto 19